

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि. विभाग उपखण्ड... श्रीमाधोपुर... (सीकर)

मांक - 142

दिनांक : 28-5-2017

भवन सुरक्षा प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौर शिक्षण अखण्ड महाविद्यालय

कल्याणपुर (ओई) के भवन का निरीक्षण

रिनशेड क्षेत्र को छोड़कर H-2

करने पर भवन प्राकृतिक आपदाओं (अतिवृष्टि, भूकम्प, तूफान) को छोड़कर

वर्ष 2017-18 तक के लिए सुरक्षित है। अतः यह भवन सुरक्षा

प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



(एस. व्. वा. वा. वा.)

सहायक अभियन्ता

सा. नि. वि. उपखण्ड

श्रीमाधोपुर